

測定日 : 平成 27 年 12 月 15 日

作業時間 : 09:00~17:00

バックグラウンド値 : 0.113 (μSv/h)

測定者 : 高橋 正己

MEASUREMENT REPORT

本船名:

Voy.No

(単位: μSv/h)

	揚港	車体番号 または 出品番号	フロントグリル	ワイパー付近	フロント左 タイヤハウス	フロント右 タイヤハウス	リヤ左 タイヤハウス	リヤ右 タイヤハウス	合否	備考
1		HDJ81-0006233	0.497	0.203	0.323	0.443	0.239	0.275	合・否	COSMO JAPAN
2									合・否	
3									合・否	
4									合・否	
5									合・否	
6									合・否	
7									合・否	
8									合・否	
9									合・否	
10									合・否	
11									合・否	
12									合・否	
13									合・否	
14									合・否	
15									合・否	
16									合・否	
17									合・否	
18									合・否	
19									合・否	
20									合・否	

測定値に問題がなければ運転席側ダッシュボードに黄色の検査済カードを置く。

【通報数値】下記、数値が計測された場合は両ドアミラーをフロントガラス上目立つようにピンクリボンを結ぶ。

・0.300 (μSv/h)以上が計測された場合

・5.000 (μSv/h)以上が計測された場合

S. TANAKA
J.C.T.C.

SHEET NO. ONLY

